



TINGMÄRGID

● PA 1 PUURAUK, NR
-2,70 SUUDME ABS. KÕRGUS, M

● LP 2956 LÄÄKPENETRATSIOON, NR
-0,80 SUUDME ABS. KÕRGUS, M

I — I' GEOPROFIILI JONN

OU MERKOLUX				OBJEKT			HAAPSALU JAHISADAM		
				ADDRESS			Läänemaa Haapsalu		
AMET		NIMI	ALLKIRI	KUUP.	AASTA	UURING	JONNIS	LEHT	LEHTI
Juhause liige		P. Kildjer			2009	2531/290-09	1	1	1
Geo loog		T. Leinsalu			PUURAUKUDE ASUKOHAPLAAN			MÄÄT 1: 2000	
Insener		A. Rajapu							

EESTI GEOLOOGIAKESKUSE LABOR
 EAK poolt akrediteeritud katselabor
 registreerimisnumbriga L093

Kadaka tee 82, 12618, Tallinn
 Tel. 6 720 074, 52 56298
 e-mail: m.kalkun@egk.ee

ANALÜÜSI TULEMUSED

Tellija: REI Geotehnika OÜ

Objekt: Haapsalu jahisadam

Tellimus: T09-43

Kuupäev: 27.04.09

lk.1/1

Proovi võtmise koht	Sügavus m	* Naftaproduktid mg/kg (ekstraheeritud heksaanis)	Cd	Cr	Cu	*Hg mg/kg	Ni	Pb	Zn
PA 1	0-0,3	375	<0.4	50.1	39.4	0.038	44.2	30.6	132
PA 3	0-0,3	48	<0.4	45.1	38.2	0.025	42.1	25.0	121
PA 5	0-0,3	25	<0.4	51.5	30.7	0.008	41.9	15.6	92.9

*tähistatud määrang ei kuulu akrediteeritud meetodite alasse.

Meetod: naftaproduktid – kaalanalüüs
 Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn – AAS-leek
 Hg – analüsaator

Proovid võetud: 16.04.09
 Proovid laborisse: 17.04.09
 Analüüsitud: 20.-24.04.09

Analüütik: S.Safonova
 N.Balabina

Mare Kalkun
 Labori juhataja

